

ALGAR SOTAVENTO (Faro)		
Local de Carga: Estação de transferência de Faro/Loulé/ Olhão (Sotavento)		
Contacto: Rui Oliveira		
Tel.: 289 897 920	Fax: 289 897 929	Email:
ALGAR BARLAVENTO (Lagos)		
Local de Carga: Aterro Sanitário do Barlavento		
Contacto: Luís Glória		
Tel.: 282 460 520	Fax: 282 460 529	Email:
AMARSUL - SEIXAL		
Local de Carga: Seixal CIVTRS		
Contacto: Eng.º Nuno Lobato		
Tel.: 21 297 58 08/ 932173939	Fax: 21 297 58 10	Email:
AMARSUL – PALMELA		
Local de Carga: Palmela CIVTRS		
Contacto: Eng.º Nuno Lobato		
Tel.: 21 213 96 00/ 932173939	Fax: 21 213 96 99	Email:
AMBILITAL		
Local de Carga: Monte Novo dos Modernos – Ermidas do Sado		
Contacto: Drª Alexandra Pinheiro		
Tel.: 269 502 222	Fax: 269 502 111	Email:
AMBISOUSA - Paredes		
Local de Carga: Estação de Triagem de Paredes – Rua do Seixo nº 65 – 4580 Cristelo		
Contacto: Eng.º Rui Pires		
Tel.: 255 880 860	Fax: 255 880 869	Email:
AMBISOUSA - Lustosa		
Local de Carga: Estação de Triagem de Lustosa – Serra de Campelos – 4620 Lousada		
Contacto: Eng.º Rui Pires		
Tel.: 255 880 860	Fax: 255 880 869	Email:
AMCAL		
Local de Carga: Aterro Sanitário – Vila Ruiva		
Contacto: Eng.º Bengala		
Tel.: 284 419 023	Fax: 284 419 029	Email:
Resiaçores (Ilha do Pico)		
Local de Carga: Cais do Pico - S. Roque – PORTO LEIXÕES		
Contacto: Sara Silva		
Tel.: 295 217 505	Fax: 295 213 070	Email:
MUSAMI		
Local de Carga: Aterro Sanitário - Canada das Murtas - São Roque – PORTO LEIXÕES		
Contacto: Carolina Arruda Teves		
Tel.: 296 472 990	Fax: 296 472 992	Email:

Equiambi (Ilha de S. Jorge)		
Local de Carga: PORTO LEIXÕES		
Contacto: Paulo Araújo		
Tel.: 296 929 423	Fax: 296 965 024	Email: geral@equiambi.pt
BRAVAL		
Local de Carga: Aterro Sanitário Cávado – Lugar do Carvalho – Covelas – Póvoa do Lanhoso		
Contacto: Dr. Pedro Machado/Eng.ª Gabriela Pereira		
Tel.: 253 639 220	Fax: 253 639 229	Email: braval@braval.pt
Resiaçores (Ilha do Faial)		
Local de Carga: Rua Canada dos Arrendamentos – PORTO LEIXÕES		
Contacto: Eng.º Hugo Pacheco		
Tel.: 292 202 053	Fax: 292 293 990	Email:
ECOBEIRÃO		
Local de Carga: Centro Tratamento Resíduos do Planalto Beirão – Vale Margunda - Borrallhal		
Contacto: Eng.º José Portela		
Tel.: 232 870 020	Fax: 232 870 028	Email:
ECOBEIRÃO		
Local de Carga: E.T. de Seia / Zona Industrial de Abrunheira – Vila Chã		
Contacto: Sr. Freitas		
Tel.: 93 3093636	Fax:	Email: -
ECOBEIRÃO		
Local de Carga: E.T. de Viseu / Zona Industrial do Mundão		
Contacto: Sr. Freitas		
Tel.: 93 3093636	Fax:	Email: -
ECOLEZÍRIA		
Local de Carga: Aterro Sanitário da Raposa, - EN 114, Raposa - Almeirim		
Contacto: Eng.º Rui Brites		
Tel.: 243 299 003	Fax: 243 599 004	Email: ecoleziria@gmail.com
Tel.: 234 30 33 50	Fax: 234 30 33 53	Email: -
ERSUC – AVEIRO		
Local de Carga: Estação de Triagem + TMB, Rua da Gandra de Baixo, Mamodeiro		
Contacto: João Manaia		
Telemóvel: 96 366 97 68		
Tel.: 234 30 33 50	Fax: 234 30 33 53	Email: -
ERSUC – COIMBRA		
Local de Carga: Estação de Triagem + TMB, Rua da Fonte, Trouxemil		
Contacto: Jorge Veloso		
Telemóvel: 96 30 33 781		
Tel.: 239 98 18 38	Fax: 239 98 45 30	Email: -

GESAMB		
Local de Carga: Estrada das Alcáçovas – Aterro Sanitário - Évora		
Contacto: Eng. ^a Ana Silva		
Tel.: 266 748 123	Fax: 266 748 125	Email:
Equiambi (Ilha Graciosa)		
Local de Carga: PORTO LEIXÕES		
Contacto: Vanessa Cordeiro		
Tel.: 295 712 575	Fax:	Email: aprvograciosa.equiambi@sapo.pt
LIPOR		
Local de Carga: Centro de Triagem Lipor – Baguim do Monte		
Contacto: Eng. ^o Henrique Silva		
Tel.: 229 770 100	Fax: 229 770 150	Email:
RESIAÇORES (Ilha Terceira)		
Local de Carga: Aterro Sanitário, Angra do Heroísmo – PORTO LEIXÕES		
Contacto: Eng. ^a Sara Cerdeira		
Tel.: 295 218 331	Fax: 295 218 331	Email: resiacores@sapo.pt
RESIAÇORES (Ilha das Flores)		
Local de Carga: Centro de Processamento de Resíduos das Flores, Laje das Flores – PORTO LEIXÕES		
Contacto: Eng. ^a Sara Cerdeira		
Tel.: 295 218 331	Fax: 295 218 331	Email: resiacores@sapo.pt
RESIALENTEJO		
Local de Carga: Herdade do Montinho - Apartado 272 – Santa Clara da Louredo - Beja		
Contacto: Eng. ^a Ana Nunes		
Tel.: 284 311 220	Fax: 284 311 221	Email:
RESÍDUOS DO NORDESTE		
Local de Carga: Parque Ambiental da Resíduos do Nordeste		
Contacto: Eng. ^o Helder Correia		
Tel.: 278 201 570	Tel.:	Tel.:
RESIESTRELA – Fundão		
Local de Carga: Centro de Tratamento de RSU – Estrada de Peroviseu – Quinta das Areias, Alçaria, Fundão		
Contacto: Eng. Ana Fidalgo		
Tel.: 275 779 331	Fax: 275 779 339	Email:
RESIESTRELA - Guarda		
Local de Carga: Estrada Municipal de Galegos, Guarda		
Contacto: Eng. Ana Fidalgo		
Tel.: 275 779 331	Fax: 275 779 339	Email:
RESINORTE - Boticas		
Local de Carga: Lugar da Quinta - Boticas		
Contacto: Eng. ^o Jaime Pires Pinho/Eng. ^a Sónia Coelho		
Tel.: 276 418 340	Fax: 276 418 341	Email:

RESINORTE - Codessos		
Local de Carga: Aterro Sanitário do Baixo Tâmega - Codessos		
Contacto: Eng. Octávio Silva/Eng. ^a Ana Jacinto/Eng. ^a Lurdes Mendes		
Tel.: 255 320 280	Fax: 255 320 281	Email:
RESINORTE - Lamego		
Local de Carga: Lugar do Bigorne, Ap. 124 - Lamego		
Contacto: Eng. ^a Rosa Novais		
Tel.: 254 680 000	Fax: 254 680 010	Email:
RESINORTE – Riba D’Ave		
Local de Carga: Aterro de Riba D’ave – Quinta do Mato		
Contacto: Eng. ^a Célia Almeida		
Tel.: 252 900 780	Fax: 252 900 789	Email:
RESINORTE – Vila Real		
Local de Carga: Aterro Sanitário de Vila Real - Lugar de Mosteiró		
Contacto: Eng. ^a Rosa Novais		
Tel.: 254 680 000	Fax: 252 900 789	Email:
RESITEJO		
Local de Carga: Aterro Sanitário Eco-Parque do Relvão - Carregueira		
Contacto: Eng. ^a Rita Campos		
Tel.: 249 741 179	Fax: 249 740 585	Email:
RESULIMA		
Local de Carga: Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cavado – Z.I. V. Castelo		
Contacto: José Emílio Viana		
Tel.: 258 350 330	Fax: 258 330 332	Email: resulima@resulima.pt
SULDOURO		
Local de Carga: At. Sanitário de V. N. de Gaia e S. Maria da Feira		
Contacto: Vítor Valente		
Tel.: 227 419 160	Fax: 227 419 169	Email:
TRATOLIXO		
Local de Carga: Av. 5 Junho, Dia Mundial do Ambiente, Trajouce		
Contacto: Ana Paula Brito		
Tel.: 214 459 500	Fax: 214 444 030	Email:
VALNOR (Castelo Branco)		
Local de Carga: E.N. 18 – 8, km 5, Monte de S. Martinho		
Contacto: Dr. Vítor Modesto		
Tel.: 245 610 040	Fax: 245 619 003	Email:

VALNOR (Portalegre)		
Local de Carga: Aterro Sanitário de Avis – Herdade do Meloeiro		
Contacto: Dr. Vítor Modesto		
Tel.: 245 610 040	Fax: 245 619 003	Email:

Águas e Resíduos da Madeira		
Local de Carga: Estação de Transferência Funchal - Porto Leixões (EA Moreira)		
Contacto (nome): Eng. ^a Andreia Félix		
Tel.: 229991280	Fax: 229964655	Email: -

Águas e Resíduos da Madeira		
Local de Carga: Sítio do Porto Novo –Santa Cruz Porto Leixões (EA Moreira)		
Contacto (nome): Eng. ^a Andreia Félix		
Tel.: 229 991 280	Fax: 229 964 655	Email: -

Águas e Resíduos da Madeira		
Local de Carga: Sítio da Camacha – Porto Santo Porto Leixões (EA Moreira)		
Contacto (nome): Eng. ^a Andreia Félix		
Tel.: 229 991 280	Fax: 229 964 655	Email: -

VALORLIS		
Local de Carga: Aterro Sanitário de Leiria, Quinta do Banco		
Contacto: Dr. Miguel Sanches		
Tel.: 244 575 540	Fax: 244 575 544	Email:

VALORMINHO		
Local de Carga: Lugar do Arraial - S. Pedro da Torre		
Contacto: Eng. ^a Ana Silva		
Tel.: 251 839 700	Fax: 251 839 740	Email:

VALORSUL (Cadaval)		
Local de Carga: Cabeça Gorda – Malpique, EN 361.1 - Cadaval		
Contacto: Eng. ^o António Afonso / Cristina Guilherme		
Tel.: 262 770 050 / 93 961 20 58	Fax: 262 770 061	Email:

VALORSUL (Lisboa)		
Local de Carga: Centro de triagem e Ecocentro – Estrada Militar ao Lumiar		
Contacto: Eng. ^o Hugo Firmino		
Tel.: 217542250	Fax: 217542259	Email: